

# آکتا

تجربه ای یکتا، مخصوصی بی همتا



رله حالت جامد تکفاز با خروجی ac

## SSR-1xAXXZ

### دستورالعمل

صیمیمانه از اینکه آکتا را انتخاب نمودهاید سپاسگزاریم، برای استفاده صحیح از این محصول، لطفاً دستورالعمل زیر را به دقت مطالعه نمایید.

#### خطار:

ترمینالهای ورودی/ خروجی برق دار می باشند، مراقب باشید توسط بدن یا ابزار رساناً لمس نشوند.

در صورت اعمال جریان، ولتاژ و یا دمای بیش از حد مجاز، رله آسیب می بیند و در این صورت ممکن است با قطع فرمان ورودی، خروجی قطع نشود و اتصال آن برقرار بماند.

#### توجه:

و ضعیت استفاده از این محصول بر عملکرد و طول عمر آن تاثیر گذار است. به همین دلیل توصیه می شود مطالب زیر را حتماً مطالعه نمایید.

برای جلوگیری از خراب شدن و یا عملکرد اشتباه، حتماً ولتاژ مناسب با نرخ مجاز محصول به آن متصل شود.

برای جلوگیری از برق گرفتگی و یا عملکرد نادرست، تا قبل از اتمام سیم کشی، محصول را برق دار نکنید. برای باز کردن محصول نیز حتماً ابتدا برق آن را قطع کنید.

به دلیل احتمال برق گرفتگی بهتر است این محصول را در یک جعبه یا تابلو نصب نمایید. از این محصول در مکانهای که گازهای خورنده (گازهای سمی یا آمونیاک) و یا گازهای قابل اشتعال هستند استفاده نشود.

از این محصول در مکانهایی که محتويات مایع، روغنی، نمکی و آهنه وجود دارد، استفاده نشود.

از این محصول در مکانهایی که مشکلات القایی بیش از حد، الکتریسیته ساکن و نویزهای شدید مغناطیسی وجود دارند، استفاده نشود.

این محصول در مکانهایی که افزایش دمای احتمالی به دلیل تابش مستقیم نور یا حرارت دارند، استفاده نشود.

هنگامی که محصول خیس می شود، بررسی آن ضروری است، زیرا خطر نشت برق و یا آتش سوزی وجود دارد.


در ترمینالهای dc حتماً پلاریته رعایت شده و قطب مثبت و منفی صحیح متصل شوند.

رلهای حالت جامد باید با استفاده از سیستم مناسب در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه محافظت شوند. برای این منظور حتماً از فیوز یا بربک مناسب استفاده گردد.

گرماییر (Heat Sink) مناسب برای هر کاربرد و هر محصول باید استفاده شود، در غیر اینصورت حتماً محصول آسیب می بیند.

#### کد محصول:



### SSR-1 D A 40 Z





دفتر فروش مرکزی: تهران - خیابان لاله زار جنوبی - پاساز نور - طبقه اول - پلاک ۳۹ - الکتروسیگما، تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۹۷۲۷۷۰

دفتر فروش اصفهان: خیابان شمس آبادی - خیابان کوالالامپور - موسسه برق و سرمان، تلفن: ۰۳۱ - ۳۲۲۱۷۷۱۴

### مشخصه جریان مجاز بار بر حسب دما



مشخصه جریان لحظه‌ای قابل تحمل بر حسب تعداد سیکل (۵۰ هرتز)



### گرم‌گیر:

#### نکات ضروری در هنگام استفاده از گرم‌گیر

گرم‌گیر آلومنینیومی تعبیه شده در زیر رله به سویچ اصلی داخل رله متصل است و می‌تواند تا حدودی به خنک سازی آن کمک کند. با این حال این گرم‌گیر تا حدود جریان ۵ آمپر مناسب بوده و برای جریان‌های بالاتر استفاده از گرم‌گیر استاندارد خارجی برای این محصول الزامی است.

هر چه جریان عبوری از رله بالاتر باشد، گرمایی بیشتری تولید می‌شود و نیاز به گرم‌گیر با ابعاد و سطح بیشتری می‌باشد. پس حتماً از گرم‌گیر مناسب با جریان کار استفاده کنید. در صورت استفاده از گرم‌گیر استاندارد نیز چنانچه دمای محيط خیلی بالا باشد و یا تهویه مناسب وجود نداشته باشد، ممکن است محصول آسیب ببیند ( دمای محيط بالای ۴۰ درجه سانتی گراد).


در صورتی که دمای رله بالاتر از حد تحمل آن باشد، رله می‌تواند به صورت دائم و یا موقت آسیب ببیند. در این صورت با قطع فرمان ورودی، خروجی رله قطع نشده و در حالت وصل باقی می‌ماند. اگر آسیب موقتی باشد با کاهش دما، مشکل رفع می‌شود.

سوییچ داخلی رله حداقل تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد را می‌تواند تحمل کند و در این دما، دمای گرم‌گیر آلومنینیومی تعبیه شده در زیر رله به حدود ۸۵ درجه می‌رسد. بنابراین لازم است در حین کار دمای محصول بازرسی شود.

برای اتصال رله به گرم‌گیر باید حتماً از گریس گرمایی با کیفیت برای انتقال بهتر گرم‌گیر رله به محیط استفاده شود.


گرم‌گیر باید حتماً با پیچ، محکم به رله متصل گردد.

گرم‌گیر باید به نحوی در تابلو قرار گیرد که هوایی که توسط آن گرم شده بتواند به سمت بالا حرکت کند. یعنی باید پره‌های گرم‌گیر به صورت عمودی باشند تا مانع بالا رفتن هوای گرم نشوند.




### ابعاد خارجی:

(بر حسب میلی متر)




### مدار معادل:

نوع با ورودی dc



نوع با ورودی ac



### مدار کاربردی:

نوع با ورودی dc




نوع با ورودی ac



### نمودارهای ولتاژ-جریان:

مشخصه ولتاژ-جریان ورودی

#### SSR-1D



#### SSR-1A

